

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN
Edificio	Iglesia Parroquial de la Asunción
Dirección	
Coordenadas	42.315 -3.135
Protección	
Descripción	<p>Iglesia de una sola nave dividida en tres tramos, realizada en piedra de sillería roja típica de la zona de la demanda. Data del siglo XVI, aunque en ella hay vestigios románicos del Siglo XII que indican que originariamente pudo tratarse una pequeña parroquia del siglo XII, ampliada y reedificada posteriormente en el siglo XVI. El campanario, torre de planta cuadrada situada a los pies del templo en lateral noroeste, realizada en piedra de sillería en el siglo XVI, esta formado por dos cuerpos, siendo el segundo la última parte de la torre, realizada esta en piedra de sillería caliza, diferente a la base y resto del alzado.</p>
Campanas	<p>La torre cuenta con dos conjuntos diferenciados de campanas, las de uso litúrgico y la del reloj.</p> <p>Las campanas de usos litúrgico forman un conjunto típico de cualquier parroquia, similar al de las poblaciones de burgos, soria, la rioja, navarra, y parte del país vasco, en los que se tienen dos campanas mayores de forma romana y varias campanas menores de forma de esquila, en este caso dos.</p> <p>La campana del reloj es independiente de estas y tan solo se limita a señalar el paso de las horas mediante el número correspondiente de golpes, y las medias horas con un solo golpe.</p>
Fotos	29
Toques actuales de campanas	Actualmente, muchos de los toques tradicionales se han perdido, debido a la mecanización de las campanas de los años 50-60, y a que dos de las campanas se han inmovilizado recientemente para ser únicamente repicadas mediante electromazos.
Conservación, mantenimiento	<p>Hay que diferenciar el estado por un lado del conjunto de campanas y por otro el de la torre en sí.</p> <p>El estado actual del conjunto de campanas es bueno, todos los bronce, tanto el de las campanas de uso litúrgico como el de la campana del reloj es bueno, aunque los mecanismos de toques sí que necesitan ser revisados y muchos de ellos substituidos para que se puedan realizar los toques tradicionales.</p> <p>En cuanto al estado de la torre, decir que se debe intervenir en la estructura interna de la misma, puesto que al ser toda de madera, con el paso de los años y con la entrada de agua, hay una parte de la sala de campanas que corre peligro de hundirse. la situada en torno a la campana menor "el campanillo"</p>
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	(1). Sagrados corazones de Jesus y Maria "el campanillo"	PEÑA, FRANCISCO	1901	63	145
	(2). Virgen de los Remedios	PEREA, VIUDA DE ÁNGEL	1956	78	275
	(3). Santa Barbara y La Asuncion "la rafaela"	PEREA	1965	100	379
	(4). San Antonio "la Garbancera"	PEREA	1965	106	451
campanil en la parte alta de la torre	Reloj	PEÑA, FRANCISCO	1899	51.5	79

Reloj

Reloj mecánico (1)	Desaparecido Parado
Fecha de construcción	
Descripción	antiguo reloj de la torre que data aproximadamente de 1750, actualmente desconectado y en desuso
Reloj mecánico (2)	Desaparecido Parado
Autor	PEREA, VIUDA DE ÁNGEL
Empresa de mantenimiento	PEREA, VIUDA DE ÁNGEL
Fecha de construcción	1965
Descripción	Reloj de la empresa burgalesa Viuda de Ángel Perea, de la localidad de Miranda de Ebro.

Información completa: [Iglesia Parroquial de la Asunción - FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)