

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	MORELLA
Edifici	Parròquia del Salvador de Xiva de Morella
Direcció	
Coordenades	40.6589551 -0.1262753
Descripció	<p>Situat als peus del temple i junt a la façana principal trovem el campanar, format per diversos cossos decreixents. La base és de maçoneria i sillars als angles, comptant amb algunes xicotetes finestres rectangulars que permetel l'entrada de la llum al seu interior. La resta de la torre es compon de tres cossos de idèntica factura realitzats amb rajola, amb quatre finestres per i senzilla decoració exterior amb pilastres i franges. Finalment trovem un remat de tipus bulbós amb veleta.</p> <p>En el seu interior compta amb una escala a la castellana que permet accedir a les diverses sales interiors com la del rellotge, amb les corresponents esferes al exterior, un altra sobre aquesta i finalment la de les campanes.</p>
Campanes	<p>Les campanes originals van desaparèixer al inici de la Guerra Civil, restant tan sols una de elles, la Mitjana, fosa per algú membre de la família Argos en 1791. La resta de campanes van ser portades a partir del 1950, dos de elles foses per Salvador MANCLÚS a València: Mare de Déu del Roser (1949) i el Salvador (1950). La menuda sembla ser una campana reaprofitada, ja que es d'època barroca, a la que van afegir en 1950 l'actual inscripció.</p> <p>Les quatre campanes conserven la instal·lació original, amb una truja de fusta de perfil típic de la comarca així com els batalls amb peçonet per al repic. Per fondre-les el poble va aportar 600 kg de material, segurament procedent de donacions particulars de la gent.</p>
Fotos	20
Tocs actuals de campanes	Els tocs actuals es limiten a diversos repics efectuats des de la base del campanar, mitjançant llargues cordes que estan unides als batalls de les campanes.
Conservació, manteniment	Es troba en un regular estat de conservació, afectat principalment per els coloms que en el campanar habiten i que plenen algunes sales del seu interior amb excrements. Per un altra banda les campanes ja no es poden voltejar, en primer joc per les xarxes anti coloms de la sala i en segon per el mal estat de conservació dels eixos, de fet han sigut inmovilitzades amb pals de fusta. En el cas de la campana gran a més es troba badada, encara que continua tocant les hores.
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; HERRERO CAMPOS, Joaquín

Data

02-12-2012

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de las campanas	Sant Jacint (1)		1791ca	37	29
Sala de las campanas	Mare de Déu del Roser (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1949	50	72
Sala de les Campanes	Sant Antoni Abad i Sant Jacint (3)	ARGOS	1791	77	264
Sala de les Campanes	El Salvador (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1950	79	285

Rellotges

Rellotge mecànic (1)	Existent En marxa
Data de construcció	
Descripció	

Información completa: [Parròquia del Salvador de Xiva de Morella - MORELLA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-12-2024)