

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	MINGLANILLA
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad
Dirección	Plaza Iglesia, 12 16260
Coordenadas	39.53545915747803 -1.5957272247599583
Protección	
Descripción	La iglesia parroquial tiene una torre campanario, situada junto a la puerta principal del templo y con acceso desde el atrio. Se levanta sobre un basamento de sillares de piedra. El primer cuerpo está dividido en tres tramos que combinan la mazonería en las esquinas con los sillares en los ángulos y franjas que separan cada nivel del otro. Una cornisa sirve de transición entre el primer cuerpo y el segundo. Este es todo de sillería y tiene un vano con arco de medio punto en cada lateral, así como cornisa. La torre tiene una cubierta de teja a cuatro aguas. Su interior presenta una escalera que recorre el perímetro hasta alcanzar la sala de las campanas. En un espacio intermedio hay una habitación que custodiaba la maquinaria del reloj. La sala de las campanas no cuenta con una bóveda y su cubierta es la estructura de vigas de madera que sustenta el tejado.
Campanas	Tiene un conjunto de cuatro campanas. Las dos mayores fueron fundidas en 1943 en los talleres de la fundición de Manuel Roses Vidal. Salvador Manclús, empresa sucesora de la anterior, se encargó de fundir las dos campanas pequeñas en 1983, que fueron donadas por los hijos de la localidad que habían emigrado.
Fotos	12
Toques actuales de campanas	Repique manual de las dos campanas mayores por medio de largas cuerdas al badajo de cada campana. Volteo de las pequeñas y la grande en algunas festividades.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la torre es bueno. La maquinaria del reloj no se conserva en ella y queda la bancada en la cual estaba situada. De las campanas la mayor y las dos pequeñas están instaladas con yugos de hierro de la fundición Manclús. El de las pequeñas sigue el modelo de la empresa, mientras que el de la mayor imita el perfil del tradicional valenciano de madera. La campana 3 está agrietada y conserva la instalación tradicional con yugo de madera pintado de rojo. Una serie de vigas metálicas impiden su movimiento.
Propuestas	La instalación de las campanas no es tradicional (excepto la que tiene la 3) es por ello que se propone la restauración del conjunto. El yugo conservado debe servir de modelo para el de las otras campanas. Los nuevos yugos deben imitar tanto el perfil como el color de este. La campana 3 puede refundirse al carecer de valor histórico y cultural.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; AVELLANEDA MARTÍN, Luz; MONDÉJAR SÁNCHEZ, Abel; MORENO GRADOLÍ, Antonio; SOTOS ESCRIBANO, Ares
Fecha	03-08-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

Sala de las campanas	<u>Virgen de la Piedad (1)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1983	51	77
Sala de las campanas	<u>Cristo de la Salud (2)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1983	61	131
Sala de las campanas	<u>Inmaculada Concepción (3)</u>	<u>ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)</u>	1943	71	207
Sala de las campanas	<u>Campana del Señor (4)</u>	<u>ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)</u>	1943	84	343

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad - MINGLANILLA \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (28-06-2026)