

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ORIHUELA
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Joaquín y Santa Ana del Raiguero de Bonanza
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	38.0889672 -0.9758813
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	La parroquia cuenta con dos torres simétricas, ubicadas en los laterales de la fachada principal. Ambas son de planta cuadrada, con el primer cuerpo integrado en la fachada principal. La torre de las campanas cuenta con dos vanos para las campanas y otras dos pequeñas ventanas en los laterales. La torre del reloj conserva en su interior la maquinaria, mientras que la cara orientada a la fachada principal cuenta con la esfera. Ambas están cubiertas por un tejado a cuatro aguas y rematadas por una cruz con veleta.
<b>Campanas</b>	Cuenta con dos campanas, fundidas ambas en el año 1962 por Salvador Manclús. Las dos cuentan con inscripciones incisas, ya que se trata de campanas fundidas industrialmente y de forma seriada. Se hicieron sin ningún encargo previo, por lo que las inscripciones se añadieron una vez encargadas. La menor se dedica al papa del momento, San Juan XXIII, mientras que la mayor lleva el nombre de la Niña María. Esta advocación se debe a los patronos y titulares del templo, San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María.
<b>Fotos</b>	8
<b>Toques actuales de campanas</b>	Las campanas voltean y repican automáticamente.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Las torres que encuentran en un buen estado de conservación, pintadas en el exterior con las mismas tonalidades que la fachada principal. En la torre del reloj se encuentra la maquinaria, ubicada en su interior y en funcionamiento. Las campanas están instaladas en los vanos de su torre, con yugo de madera y mecanizadas con motor de impulsos y electromazo. Cuentan además con badajo atado.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIÁ, Sandra
<b>Fecha</b>	14-02-2015

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

Sala de las Campanas	<a href="#">San Juan XXIII (1)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1962	42	43
Sala de las Campanas	<a href="#">Niña María (2)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1962	54	91

## Relojes

<a href="#">Reloj mecánico (1)</a>	<b>Existente Parado Eléctrico</b>
<b>Autor</b>	<a href="#">BLASCO, MANUFACTURAS</a>
<b>Empresa de mantenimiento</b>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>
<b>Fecha de construcción</b>	1973
<b>Descripción</b>	La maquinaria del reloj se encuentra ubicada en la torre de la derecha. Fue adquirida en el año 1973, poco después de levantar la torre que la iba a ubicar. Se encuentra en buen estado de conservación y en funcionamiento.

Información completa: [Parroquia de San Joaquín y Santa Ana del Raiguero de Bonanza - ORIHUELA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-06-2026)