

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ANDILLA
Edificio	Parroquia de la Purísima de Osset
Dirección	
Coordenadas	39.8136037 -0.7766138
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	Campanario cuadrangular que sobresale tan sólo unos metros por la parte izquierda de la sencilla fachada. El primer cuerpo queda completamente incluido dentro de esta y presenta un enlucido exterior que imita franjas de sillares en las esquinas. Además tiene una esfera o muestra del reloj. El segundo cuerpo tiene una decoración similar y presenta un vano con arco de medio punto en cada lateral. En el exterior están enmarcados por una decoración que imita los sillares. La terraza está delimitada por una balaustrada con pináculos. Tiene una escalera que recorre el perímetro interior y permite acceder hasta la sala de las campanas. En una pequeña habitación intermedia está la maquinaria del reloj.
Campanas	Tiene dos campanas. La pequeña está dedicada a la titular y es de 1921. Los elementos para atribuir su autoría son escasos, pero la cruz y las estrellas con las que separa las palabras podrían indicar que es obra de la fundición Hermanos Roses de Valencia. La grande la fundieron en los talleres de Hijos de Constantino Linares de Carabanchel Bajo (Madrid) en 1949. Es de hierro porque con este material resultaba más barato adquirir campanas, aunque el resultado sonoro fuera muy deficiente.
Fotos	9
Toques actuales de campanas	Las campanas se repican manualmente los pies del campanario y se voltean desde la sala de las campanas para algunas festividades. La mayor toca las horas.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la torre es bueno. Las dos campanas están situadas en los vanos del segundo cuerpo con yugos de hierro, el de la mayor es de la fundición de Hijos de Constantino Linares y el de la pequeña de autor desconocido. Tienen un badajo sin cable de seguridad y con sistema de fijación rígida. Además un cable y cuerda para repicarlas desde los pies de la torre, mientras que la grande también está mecanizada con electromazo monofásico. La maquinaria del reloj está en su lugar original pero sin funcionar.
Propuestas	Las campanas se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarlas de la torre y limpiarlas por dentro y por fuera. Los yugos de hierro se debe de cambiar por otros de madera de perfil tradicional local. Los badajos deben de sustituir por otros atado y reforzados con cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-08-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Purísima (1)	MORENO, HERMANOS (VALÈNCIA)	1921	44	49
Sala de campanas	Sagrado Corazón de Jesús (2)	LINARES, HIJOS DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)	1949	62	138

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	TENA, GONZALO
Fecha de construcción	
Descripción	Existe maquinaria mecánica de reloj de Gonzalo Tena, de Segorbe, sin uso.

Información completa: [Parroquia de la Purísima de Osset - ANDILLA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (30-06-2026)