

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ORIHUELA
Edificio	Parroquia de San Vicente Ferrer
Dirección	
Coordenadas	38.08263/-0.94427
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	La parroquia cuenta con una sencilla torre campanario, situada en un lateral superior de la fachada principal de la misma. Esta presenta una base sobre la que se asientan dos pilares de ladrillo, separados por una cruz metálica central. En la parte posterior presenta un cierre y estructura metálica que sirve para proteger las campanas. Presenta un acceso exterior mediante una escalera.
Campanas	Tiene un conjunto de tres campanas. Las dos pequeñas están dedicadas a la Inmaculada y San Gregorio y fueron fundidas en 1977 por Manclús. Ambas son un ejemplo de fundición de campanas en serie al contar con elementos genéricos (cruces o marca de fábrica y alguna imagen religiosa) y las inscripciones incisas. Respecto a la campana mayor, el año que aparece no debe de tomarse como referencia de la fundición de la campana, ya que el resto de motivos que presenta evidencian una mayor antigüedad. Especialmente por la cenefa se podría datar entorno a 1875. La ausencia de la marca de fábrica, presente en las otras campanas, evindencia este hecho.
Fotos	2
Toques actuales de campanas	Las tres campanas se voltean y repican de forma automática.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la torre es bueno. Las tres campanas están situadas sobre estructuras metálicas en el centro de la estructura y presentan yugo de hierro de la fundición Manclús modelo viejo. Las tres están mecanizadas con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Disponen de badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Propuestas	Visto el estado en que se encuentran las campanas, deberían de ser restauradas con el fin de recuperar los valores tradicionales. El bronce debe ser limpiado por fuera y dentro para recuperar su sonoridad original, cambiando el yugo de hierro de cada campana por otro de madera de perfil tradicional local. Finalmente los motores deben de ser renovados por otros de impulsos que permitan el toque manual de la campana y reproduzcan los toques tradicionales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	18-06-2021

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	La Inmaculada (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1977	50	72
Sala de campanas	San Gregorio (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1977	56	102
Sala de campanas	San Vicente Ferrer (3)		1875ca	57	107

Información completa: [Parroquia de San Vicente Ferrer - ORIHUELA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (29-06-2026)