

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CALLOSA DE SEGURA
<b>Edificio</b>	Parroquia de San José
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	38.1214211 -0.8778871
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	La estructura que contiene las campanas está situada en una de las esquinas del templo. Es metálica tiene un primer cuerpo de forma ovalada con la efigie de San José en uno de los lados. Sobre este se sitúa propiamente la espadaña, del mismo material que el conjunto y con dos vanos para las campanas. Está rematada por una cruz.
<b>Campanas</b>	Tiene dos campanas. La pequeña es resultado de la refundición en el año 1992 de otra más antigua que databa de 1959 y se hizo en los talleres de la fundición de Salvador Manclús. La mayor es de 2015, está dedicada a Jesús Triunfante y fue fundida por Hermanos Portilla de Gajano (Cantabria).
<b>Fotos</b>	6
<b>Toques actuales de campanas</b>	Las dos campanas repican y voltean automáticamente.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación de la espadaña es bueno. Las dos campanas están situadas en los vanos habilitados para ellos en la estructura. Ambas presentan yugos de madera de perfil tradicional valenciano y están dotadas con electromazos monofásicos y motores de volteo por impulsos. Tienen badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	23-02-2019

## Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Josefina (refundida)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1959	35	25

## Campanas actuales

<b>Localización</b>	<b>Campana</b>	<b>Fundidor</b>	<b>Año fundición</b>	<b>Diámetro (en cm)</b>	<b>Peso</b>
España	<a href="#"><u>Josefina (1)</u></a>	<a href="#"><u>MANCLÚS, SALVADOR</u></a>	1992	35	25
España	<a href="#"><u>Jesús Triunfante (2)</u></a>	<a href="#"><u>PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)</u></a>	2015	50	72

Información completa: [Parroquia de San José - CALLOSA DE SEGURA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (19-06-2026)