

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	CATALUNYA
<b>Municipi</b>	RIBERA D'ONDARA
<b>Edifici</b>	Parròquia de Santa Maria de Montlleó
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	41.6434 1.36253
<b>Protecció</b>	Bé Cultural d'Interès Local 2004 Identificador: IPA-26149
<b>Descripció</b>	<p>Altitud: 706 metres.</p> <p>Església amb força restes romàniques del segle XI reformada als segles del gòtic i del barroc. Consta d'una nau sobrealçada capçada per dos absis semicirculars romànics (un de tercer ha quedat perdut); a l'interior es noten les reformes gòtiques i neoclàssiques. El frontis té un portal dovellat amb dues arquivoltes de mig punt i, al damunt, una finestra d'arc de punt rodó. Els seus murs són de carreus petits irregulars amb les filades mig mogudes a causa del mal estat del temple barrejats amb panys de maçoneria, tots amb evidents senyals de mal estat. L'aspecte exterior del temple és d'abandó, fins i tot la teulada de dos vessants està envaïda per la vegetació i les runes.</p> <p>Campanar merament funcional de principis del segle XIX. Té un primer cos de planta gairebé quadrada (4'85 x 5'10 m); el segon aixamfranat està coronat per una cornisa sobre mènsules o caps de biga i una teulada força plana; té una torre semicilíndrica adossada fins a mitja alçada a la cara nord. Els seus murs són de petits carreus irregulars i grossers de pedra blanquinosa; es troba en millor estat de conservació que la resta de l'edifici.</p> <p>Situació: damunt l'ala esquerra del temple fent angle al nord-oest del frontis encarat a ponent.</p> <p>Alçada: 17'33 metres.</p> <p>Esveltesa: 3,4</p>
<b>Campanes</b>	
<b>Fotos</b>	4
<b>Tocs actuals de campanes</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	DALMAU i ARGEMIR, Delfí
<b>Data</b>	21-08-2002

Información completa: [Parròquia de Santa Maria de Montlleó - RIBERA D'ONDARA \(CATALUNYA\)](#)

PDF (16-06-2026)