

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	FUENTESAÚCO
Edificio	Parroquia de Santa María del Castillo
Dirección	Calle Herreros, 7D 49400
Coordenadas	41.23187844090683 -5.495652815344754
Protección	Bien de Interés Cultural (07-12-1973)
Descripción	<p>La iglesia de Santa María Del Castillo es el edificio más singular de Fuentesauco (Zamora), siendo considerado como el principal símbolo de la villa por su porte y elegante majestuosidad. De origen incierto, aunque ligado a la fábrica material como el propio nombre indica y la propia cabecera absidial que tienen reminiscencias de antigua fortificación. Confluyen en este edificio diferentes estilos, como el gótico tardío, presente en una de sus capillas, pero el estilo por excelencia es el estilo herreriano tardío.</p> <p>WIKIPEDIA</p> <p>La torre de la iglesia de Santa María la Mayor de Fuentesauco cuenta con dos plantas, la primera que es el campanario. Hay 2 vanos por cada lado (4 lados). Allí se encuentran 3 campanas. La segunda planta es modo terraza. También hay un tejado en el cual, se encontraba antes la campana de las horas, actualmente de exposición en la iglesia.</p>
Campanas	<p>Ha sido imposible documentar las 3 campanas que hay en el campanario por el estado de las escaleras, pero hemos podido documentar 2 campanas que fueron bajadas de la torre y ahora están en la iglesia. (30-12-2023)</p> <p>Actualmente hay 3 campanas en la primera planta (1 litúrgica y 2 horarias) y 2 campanas en la iglesia (una litúrgica y una de perfil romano que probablemente daría las horas)</p>
Fotos	0
Toques actuales de campanas	Desde hace 20 años no suenan las campanas
Conservación, mantenimiento	La iglesia está en muy mal estado, y por eso está cerrada al culto. La escalera de acceso a la torre es de madera, en pésimo estado de conservación, e inaccesible.
Propuestas	<p>Proponemos una restauración en las campanas empezando con la campana romana. Se tendría que limpiar por dentro y por fuera y subirla otra vez a la segunda planta instalándola debajo del tejado. Se debería de dotar con un martillo de gravedad. Después las campanas de los cuartos deberían de ser limpiadas tanto por fuera y dentro y se deberían de subir a la segunda planta junto con la campana romana dotándolas igualmente con un martillo de gravedad externo. Por último las campanas litúrgicas deberían de ser limpiadas por dentro y por fuera. Añadirles un nuevo badajo ya que una no tiene y el de la otra está en malas condiciones. Los badajos no necesitan cable de seguridad por ser campanas fijas. Deben restaurarse los yugos existentes, dejando las campanas fijas ya que en Fuentesauco no es tradicional el volteo y la campana que está en la iglesia, subirla junto la otra campana litúrgica que está en el campanario.</p> <p>Dado que las campanas litúrgicas están fijas podrían dotarse de un sistema neumático, que tire de los badajos, dando así repiques de mejor sonido y de mayor velocidad de respuesta. El reloj debería ser restaurado y puesto en funcionamiento, aparte de un ordenador para la interpretación de los toques litúrgicos de modo automático.</p>

Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	30-12-2023

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Depositada en el templo	Campana del reloj (C)		1791	130	833

Información completa: [Parroquia de Santa María del Castillo - FUENTESAÚCO \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (10-03-2026)