

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	CATALUNYA
Municipi	SANT BOI DE LLUÇANÈS
Edifici	Església de Sant Salvador de Bellver
Direcció	
Coordenades	42.059093 2.19292
Protecció	Bé inventariat Identificador IPAC: 23613
Descripció	Església d'una sola nau amb volta apuntada i dos arcs torals situada dalt d'un turó. L'absis té dues finestres amb arcs en degradació, cornisa en dents de serra, arcuacions i bandes llombardes. WIKIPÈDIA (22-06-2018)
Campanes	
Fotos	1
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Información completa: [Església de Sant Salvador de Bellver - SANT BOI DE LLUÇANÈS \(CATALUNYA\)](#)

PDF (03-06-2026)