

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	CATALUNYA
Municipi	SANT JULIÀ DE VILATORTA
Edifici	Capella de la Mare de Déu de Puiglagulla
Direcció	
Coordenades	41.885059 2.326897
Protecció	Bé inventariat Identificador IPAC: 23697
Descripció	Es tracta d'una capella amb una nau única orientada de llevant a ponent. La nau està dividida en quatre trams. La imatge de la Verge de Puiglagulla és una rèplica del segle XX de la que hi havia. A la capella esquerra hi ha l'altar del Sant Crucifix, amb pintures del segle XX i el crucifix del segle XVIII com també el retaule de Sant Miquel dels Sants del segle XIX. A la part esquerra de la façana (Nord-oest), s'eleva un campanar de torre amb quatre finestres d'arc de mig punt, resseguides per un trencaaigües. El ràfec és decorat i la teulada, a quatre vessants, és vidriada. L'estat de conservació és bo. El campanar es va bastir l'any 1897. El responsable fou el mestre d'obres de Sant Julià, Joan Riera. Més tard fou malmès per un llamp i es va reconstruir. La guerra del 1936 també perjudicà la capella i li féu perdre algun dels antics retaules. WIKIPIA (23-06-2018)
Campanes	
Fotos	2
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Información completa: [Capella de la Mare de Déu de Puiglagulla - SANT JULIÀ DE VILATORTA \(CATALUNYA\)](#)

PDF (13-06-2026)