Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	TORRALBA DEL PINAR
Edificio	El Salvador
Dirección	
Coordenadass	
Descripción	Campanario antiguo sin remate.
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previament al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Fecha	28-11-1998

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso

	S. Salvador (refundida)	MANCLÚS, SALVADOR	1960	62	138

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
sala de campanas	Santa Barbara (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1960	51	77
Sala de campanas	San Salvador (2)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1995	56	102
Sala de campanas	Salvador (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1975	94	481

Información completa: El Salvador - TORRALBA DEL PINAR (COMUNITAT VALENCIANA)