Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ALQUÉZAR
Edificio	Colegiata de Santa María la Mayor
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	**Santa María (4)**
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 111 | Borde | Altura del bronce | Peso Peso aproximado (en kilos)792 kg
Fundidor	
Año fundición	1831
Descripción	La campana tiene la siguiente inscripción en el tercio: “S ? M A R I A ? O R A P R O N O B I S ? I 8 3 I ?". Correctamente sería: "SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS 1831". En español se traduce como: "SANTA MARIA RUEGA POR NOSOTROS (AÑO) 1831". Por un lado tiene una sencilla súplica a la Virgen que deriva de las diversas letanías, ampliamente difundidas en la liturgia de la Iglesia Católica. Por otro, está el año de su fundición. En su parte central dispone de una cruz de calvario.
Toques	Repique automático. Toca las horas.
Conservación, mantenimiento	El estado de consevación del conjunto es regular. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas. Conserva la instalación tradicional con el yugo de madera de perfil tradicional local (con varios refuerzos), así como los herrajes, ejes acodados y presenta badajo. Las asas no son las originales. Está motorizada con electromazo monofásico.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.

Propuestas	La campana conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. Es imprescindible mantener los ejes de tipo acodado y no sustituirlos por otros rectos. En caso de motorización se podría dotar con motor de bandeo por impulsos y un único electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	18-11-2017

Ficha completa de la campana: Santa María (4) Colegiata de Santa María la Mayor - ALQUÉZAR