Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	LA VALL D'UIXÓ
Edifici	Parròquia de l'Assumpció
Direcció	Carrer Ramón y Cajal, 18 12600
Localització	Sala de les campanes
Nom	**Mare de Déu Miraculosa (1)**
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 39 | Vora 4 | Altura del bronze 32 | Pes aproximat (en quilos)34 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1946
Descripció	La campana té la següent inscripció al terç: "VALL DE UXO 1946 ? PARROQUIA ASUNCION ?". Aquesta indica el nom del municipi, la data de fosa i la parròquia per a la qual va ser fosa. La inscripció és característica del moment en què es va fondre la campana. En primer lloc apareix el poble per al qual es va fondre. Aquest fet es deu al fet que centenars de campanes es retiraren de les seues torres sense un inventari o control durant la Guerra Civil (1936-1939), no podent retornar moltes als llocs originals per no indicar les inscripcions quins eren. Seguidament té al mig la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H^{nos} / SILLA (VALENCIA)". Al mig peu té la següent inscripció: "OH MARIA SIN PECADO CONCEBIDA ROGAD POR NOSOTROS QUE RECURRIMOS A VOS.". Aquesta oració forma part de la Medalla Miraculosa, una devoció que va expandir Santa Caterina Labouré a partir d'una aparició de la Mare de Déu l'any 1830. L'oració acompanya les representacions iconogràfiques de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa.
Fotos	17
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	La campana està en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes. Té una truja de xapa metàl·lica amb un perfil que tracta d'imitar el de tradicional valencià de fusta. Està mecanitzada amb electromall monofàsic i motor d'impuls. Disposa de batall lligat però no està reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal reforçar el batall amb cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan

Data	25-04-2016

Fitxa completa de la campana: Mare de Déu Miraculosa (1) Parròquia de l'Assumpció - LA VALL D'UIXÓ

PDF (21-05-2026)