Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	CASTELL DE CASTELLS
Edifici	Parròquia de Santa Anna
Direcció	
Coordenades	38.7255294 -0.194579
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	El campanar siscentista original, corresponent amb els tres primers cossos de l'actual, és una torre pròpia de l'arquitectura popular, articulada entorn a tres cornises poc pronunciades i coronada amb una terrassa, tancada amb una balconada llisa amb boles als cantons. L'aspecte actual del campanar, però, el deguem a la controvertida reforma a què la torre va ser sotmesa l'any 1954. La intervenció va incloure la decoració amb quadratures de la balconada de la terrassa i sobretot, la construcció d'un remat de dos cossos, enllaçat amb la fàbrica original mitjançant aletons. L'accés a l'estança de les campanes s'estableix a través d'una escala perimetral, que es desenvolupa entorn al pou de les peses del rellotge, segurament construït en posterioritat a l'alçament de la fàbrica de la torre.
Campanes	Abans dels espolis de la Guerra Civil el campanar de Castells comptava amb tres campanes. Res sabem d'elles. Només sabem que, per mediació del fuster del poble, que no se n'havia anat al front per ser l'encarregat de construir els taüts, la campana major va ser tornada a pujar al campanar, perquè tocara les hores i, si esqueia, alertara al veïnat de qualsevol alarma. Però, en ser precipitada al carrer, la campana s'havia trencat i fou així com, l'any 1951, l'antic bronze fou substituït per un nou més menut, obra de la foneria que Salvador Manclús regentava al Grau de València. Abans, l'any 1940, l'antic conjunt de tres campanes havia sigut completat amb l'adquisició de dos bronzes de la foneria de Manuel Roses Vidal, el menor dels quals, trencat a les acaballes del segle XX, va ser refòs l'any 2000. Finalment, en 1981 el conjunt va ser ampliat amb la fosa d'una nova campana major, nascuda de la voluntat del veïnat per comptar amb un bronze de les proporcions de l'antiga "grossa".
Fotos	22
Tocs actuals de campanes	Amb l'ajuda de les persones que fins aleshores havien interpretat els tocs, després de la restauració del 2000 l'ordinador que gestiona les campanes va ser programat amb els senyals tradicionals.
Conservació, manteniment	Amb les campanes restaurades, ara és necessari emprendre la restauració interior del campanar. L'últim tram de les escales d'accés a la torre, la sala del rellotge i l'estança de les campanes acumulen una important quantitat de brutícia i manifesten en els seus murs una avançada degradació. Seria recomanable netejar el campanar, sanejar els murs, situar una nova trapa en la boca de l'escala i facilitar l'accés a la terrassa i el remat, actualment inaccessibles sense mitjans extraordinaris.
Propostes	

Autors de la documentació	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	29-12-2017

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	Sant Joaquim (refosa)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1940	38	32

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de campanes	Sant Joaquim (1)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2000	38	32
Sala de campanes	Santa Anna (2)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)	1940	50	72
Sala de campanes	Santa Bàrbara (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1951	62	138
Sala de campanes	Assumpció de Nostra Senyora (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1981	79	285

Rellotges

Rellotge mecànic (1)	**Existent Parat** **Directe a l'eix amb manovella o altre element**
Autor	BLASCO, MANUFACTURAS
Data de construcció	1954

Descripció	L'any 1954, durant les obres de reforma i recreixement del campanar, va instal·lar-se en la sala del rellotge del campanar una nova maquinària horària, obra de la casa rellotgera catalana Manufacturas Blasco de Roquetes (Tarragona). La maquinària, que en substituïa a una altra més antiga, seria l'encarregada de gestionar el moviment de la mostra exterior, així com el toc de les hores i de les mitges, que des de 1954 fins a 1981 realitzaria la campana de Santa Bàrbara i a partir d'aquesta data, la nova campana major. A diferència d'altres rellotges d'aquesta empresa tarragonina, aquesta maquinària no es mecanitzà mai, de manera que una vegada per setmana l'agutzil de l'ajuntament havia de pujar a la torre a remuntar-la. El rellotge va caure en desús en l'entorn de la restauració efectuada a les campanes l'any 2000, substituït pel nou ordinador.

Información completa: Parròquia de Santa Anna - CASTELL DE CASTELLS (COMUNITAT VALENCIANA)

PDF (08-10-2026)