Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	DOS AGUAS
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
Dirección	Calle José Carrión, 8 46198
Coordenadas	39.28777909232074 -0.7992838422914984
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previament al inicio de los trabajos.
Descripción	
Campanas	
Fotos	7
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	Mal estado, cubierta con grietas y desprendimientos
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana (refundida)		1666	42	43
	Campana (refundida)		1885	56	**111**

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
campanario	María (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1960	42	**50**

campanario	Sagrada Familia (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1960	54	**102**
Sala de campanas	San Roque (3)		1887	60	125
Sala de campanas	Nuestra Señora del Rosario (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1983	76	254

Información completa: Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - DOS AGUAS (COMUNITAT VALENCIANA)

PDF (04-09-2026)