

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	REGIÓN DE MURCIA
Municipio	MAZARRÓN
Edificio	Parroquia de San Antonio de Padua
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	María de la Concepción y San José (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde Altura del bronce Peso Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	ROSAS, HIJO DE MANUEL
Año fundición	1992
	
Descripción	<p>Conserva la inscripción y algunas decoraciones de la campana refundida. En la parte superior dice "MARIA DE LA CONCEPCION Y SAN JOSEF I78I"</p> <p>En el medio, a la parte de fuera, hay una cruz con pedestal, y a la derecha está San José también mal copiado.</p> <p>A la parte interior dice "REFUNDIDA EN 1992." y debajo hay una Virgen con Niño mal copiada. Más abajo hay una forma parecida a un corazón, muy mal reproducida, que podría ser la marca de fábrica de VICENTE CARBONELL, que funde en Cartagena hacia 1790. A la izquierda una imagen irreconocible.</p>
Toques	Exclusivamente volteo.
Conservación, mantenimiento	<p>Una sola asa - no está dividida en tres aunque hay unos pequeños separadores tubulares de bronce de pocos milímetros, sin efecto alguno. La campana está unida al yugo solamente por dos herrajes en forma de U, de manera que si uno rompiese, se desprendería (tradicionalmente se dotaba de al menos tres).</p> <p>Badajo unido mediante tuercas (modelo ROSAS) - demasiado largo, golpea en la parte alta de la bola, con peligro de rotura de la campana.</p>
Protección	

Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>La campana carece de interés acústico e incluso como pieza fundida. Sin embargo es un precioso documento sobre la campana anterior, por lo que debería ser conservada y quizás expuesta en un posible museo. Una posibilidad de uso sería utilizarla como campana de las horas, en la sala del reloj o incluso dentro del templo, para que éste, cuando funcione, no sólo muestre al exterior la aguja del paso del tiempo, sino que suene (ya que el toque público parece conveniente realizarlo con su campana propia, mucho mayor)</p> <p>En su lugar, y en el de las otras campanas de volteo, debería hacerse un conjunto nuevo de cinco campanas, armonizadas con la de San Antonio, que será el contrapunto sonoro de estos toques.</p>
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	25-09-2006

Ficha completa de la campana: [María de la Concepción y San José \(3\) Parroquia de San Antonio de Padua - MAZARRÓN](#)