

| | |
|---|--|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | REGIÓN DE MURCIA |
| Municipio | MAZARRÓN |
| Edificio | Parroquia de San Antonio de Padua |
| Dirección | |
| Localización | sala de campanas |
| Nombre | Campana (1) |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 32 Borde Altura del bronce Peso Peso aproximado (en kilos)19 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1900ca |
|  | |
| Descripción | La campana solamente tiene una cruz en el medio, a la derecha, mal ubicada, ya que debiera estar frente a las asas y no perpendicularmente. Aunque la campana tiene ese importante defecto de fundición, que se completa con unos cordones del medio pie muy poco resaltados, el acabado de la cruz es bueno, e indicaría una campana antigua. |
| Toques | Volteo conjuntamente con la otra campana pequeña |

| | |
|------------------------------------|---|
| Conservación, mantenimiento | <p>La campana tiene un error de origen, ya que la cruz queda a un lado, mientras que el asa exterior y la badajera se encuentran bien colocadas (una perpendicular a la otra), que se completa con unos cordones del medio pie muy poco resaltados.</p> <p>También tiene numerosos agujeros en el hombro, producidos por una mala fusión del bronce.</p> <p>La campana queda horizontal, probablemente por exceso de presión de la correa del motor (motor único y compartido con la otra pequeña, que hace que toquen al unísono, sin variación ninguna)</p> <p>Badajo antiguo cortado y unido a la badajera mediante U invertida, probablemente soldada. Esta solución es mala por todos los lados, ya que desgasta la badajera, impide un golpe preciso y tampoco permite posterior regulación: al estar mal cortado es excesivamente largo y golpea con la parte alta de la bola, con peligro de rotura.</p> <p>La campana está unida al yugo solamente por dos herrajes en forma de U, de manera que si uno rompiese, se desprendería (tradicionalmente se dotaba de al menos tres).</p> |
| Protección | |
| Propuestas | <p>La campana debe ser limpiada por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>Vista la escasa entidad de la campana, aunque tiene cierto interés la buena factura de su cruz, parece razonable que se utilice dentro del templo para ciertas señales como la salida de misa, tras limpiarla por dentro y por fuera, sustituyendo la pequeña campana industrial existente de nulo valor.</p> <p>Otra posibilidad de uso sería utilizarla como campana de los cuartos, en la sala del reloj o incluso dentro del templo, para que éste, cuando funcione, no sólo muestre al exterior la aguja del paso del tiempo, sino que suene (ya que el toque público parece conveniente realizarlo con su campana propia, mucho mayor)</p> <p>En su lugar, y en el de las otras campanas de volteo, debería hacerse un conjunto nuevo de cinco campanas, armonizadas con la de San Antonio, que será el contrapunto sonoro de estos toques.</p> |
| Autores de la documentación | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 25-09-2006 |

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Parroquia de San Antonio de Padua - MAZARRÓN](#)