

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CANARIAS
Municipio	SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Edificio	Catedral de Nuestra Señora de los Remedios
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	La del Relox (8)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 115 Borde 12 Altura del bronce 95 Peso aproximado (en kilos)881 kg
Fundidor	HARDOUIN, LOUIS
Año fundición	1777



Descripción	<p>A pesar de la suciedad, y del complicado acceso, se ha podido documentar bastante bien esta magnífica campana "del reloj", cuyo cometido ha seguido ejerciendo hasta tiempos recientes.</p> <p>En la parte alta dice "A · EXPENSAS · DEL · M · YL · CABILDO DESTA YSLA · PARA · SV · RELOX · SIENDO · COMISIONADOS · EL · TEN · CORON · D · IVAN · " / "DE · CASTILLA · REGID. PERP · Y · EL · CAP · D · TOMAS · EDVARDO · DIP · DEL · COMVN · L · HARDOVIN · ME · FECIT · LAGVNA · I777 · " La única duda que tenemos a la hora de la transcripción es la fecha; los demás elementos están bastante claros, y pueden expresarse, con el lenguaje actual A EXPENSAS DEL MUY ILUSTRE CABILDO DE ESTA ISLA PARA SU RELOJ, SIENDO COMISIONADOS EL TENIENTE CORONEL DON JUAN DE CASTILLA REGIDOR PERPETUO Y EL CAPITÁN DON TOMAS EDUARDO, DIPUTADO DEL COMON. LUIS HARDOUIN ME HIZO (EN LA) LAGUNA (EL AÑO) 1777. Hardouin era un fundidor desconocido hasta el momento.</p> <p>La campana tiene igualmente una gran cruz sobre pedestal en el lado exterior. Está asociada sin duda a la construcción del reloj de San Cristóbal de La Laguna, pagado por el Cabildo Insular, y que en 1771 dio lugar a aquella anécdota de ser secuestrado, para evitar que fuera instalado en la que entonces era la otra parroquia de la localidad, la iglesia de la Concepción, aventura que describe muy bien GARCÍA GARCÍA en su serie de trabajos sobre el reloj de la Catedral.</p> <p>La expresión "relox", habitual en el siglo XV y XVI ya es rara en el XVIII, y sobre todo a finales de la centuria, no obstante nos parece digna de mención, por su carácter de campana dedicada, sobre todo, al paso del tiempo, a lo que en algunos momentos se ha denominado como "toque civil" (confirmado por una inscripción sin otra referencia religiosa que la cruz que adorna la campana hacia el exterior y protege seguramente de los rayos y centellas.</p>
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>La campana está cubierta por zonas de una espesa capa de excrementos de aves, que impiden documentarla.</p> <p>Su tamaño y ubicación también dificultan la toma de datos, que aparece incompleta en esta ficha.</p> <p>Yugo nuevo de madera con los tirantes habituales, ya que la campana conserva las asas. Mazo exterior para el toque de las horas del reloj de acero inoxidable: el mazo está mal ubicado (para sacar un sonido más agudo de la campana) y pone en peligro su conservación.</p>
Protección	<p>Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.</p>
Propuestas	
Autores de la documentación	<p>ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc</p>
Fecha	<p>05-09-2007</p>

Ficha completa de la campana: [La del Relox \(8\) Catedral de Nuestra Señora de los Remedios - SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA](#)