


Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENISSA
Edifici	Parròquia de la Puríssima Concepció i Sant Pere
Direcció	
Localització	campanar dret
Nom	Sant Josep (3)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 78 Vora 9 Altura del bronze 60 Pes Pes aproximat (en quilos)275 kg
Fonedor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Any fosa	1940
	
Descripció	La campana té diversos cordons al terç, entre els quals estan aquestes inscripcions: "SAN JOSE / BENISA 1940". En elles està l'advocació a la qual està dedicada la campana, el municipi i l'any de fosa. El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Al mig té una creu de calvari i al mig peu està la marca de fàbrica, quasi il·legible per defectes de fosa i brutícia: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA".
Tocs	Repic i volteig automàtic
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Té un batall lligat i amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; BUIGUES METOLA, Marcos
Data	26-08-2020

Fitxa completa de la campana: [Sant Josep \(3\) Parròquia de la Puríssima Concepció i Sant Pere - BENISSA](#)