

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	AYÓDAR
Edificio	Parroquia de San Vicente Ferrer
Dirección	
Coordenadass	39.998603 -0.374047
	
Descripción	Campanario de ladrillo, bajo, muy similar al del vecino pueblo de Sueras.
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍN NOGUERA; Francesc Xavier
Fecha	09-04-1999

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

Interior de la iglesia	San Vicente Ferrer (sustituida)	MAÑES, LUIS	1821	97	528
Sala de campanas	Virgen del Rosario (1)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2001	56	102
Sala de campanas	Santísima Trinidad (2)	GARCÍA, CRISTOBAL	1795	74	235
Sala de campanas	San Vicente Ferrer (3)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2002	98	545

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha
Autor	MANCLÚS, SALVADOR
Empresa de mantenimiento	MANCLÚS, SALVADOR
Fecha de construcción	
Descripción	Existe maquinaria de reloj en uso de Manclús. Esfera moderna de Manclús, en el suelo de la sala del reloj está la antigua esfera de piedra a trozos.

Información completa: [Parroquia de San Vicente Ferrer - AYÓDAR \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)