


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	MUTXAMEL
Inmueble	El Salvador
Dirección	Carrer Francisco Sala Marco, 2 03110
Ubicación	Sala de les campanes
Nombre	Salvador (5)
Medidas	Diámetro 125 cm Borde cm Altura 95 cm Peso aproximado 1131 kg
Autor campana	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1941
	
Inscripciones, decoraciones	<p>Les anses estan decorades amb figuracions d'animals. Al terç trobem, entre cordons, tres querubins i la següent inscripció amb el nom del poble i la data de fosa: "MUCHAMIEL AÑO 1941". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Al mig trobem una creu amb pedestal, un anagrama de Jesús i la marca de fàbrica (que rodeja l'Escut Nacional): "C^{TRS} ROSES HERMANOS / SILLA (VALENCIA)". També al mig té una simple inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "SALVADOR". Al mig peu i peu trobem diverses sanefes amb motius vegetals.</p>
Toques actuales	Repic i volteig automàtic.
Conservación	L'estat de conservació és regular, però millor que l'any 1995. Està ubicada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro Manclús (pintada de color roig) i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Una part dels ferratges són nous. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.

Protección	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propuestas	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	18-03-2017

Información completa: [Salvador \(5\) El Salvador - MUTXAMEL](#)