

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	XALÓ
<b>Inmueble</b>	Parròquia de Santa Maria
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Sala de campanes
<b>Nombre</b>	<b>Crist Rei (1)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 59 cm   Borde 6 cm   Altura 52 cm   Peso aproximado 119 kg
<b>Autor campana</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Año fundición</b>	1941
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>La campana té anses simples. En el terç hi ha dos grups de dos cordons i entre ells una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "? ? CRISTO REY ?". Del grup inferior de cordons pengen quatre garlandes soltes. A continuació, en el mig hi ha una creu, l'àguila de Sant Joan, una imatge del Cor de Jesús i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H<sup>NOS</sup> / SILLA (VALENCIA)". En el mig peu hi ha dos grups de dos cordons i entre ells altra inscripció: "? JALON AÑO 1941 ? OBSEQUIO DE UN SACERDOTE A SU PARROQUIA.". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Finalment, disposa de tres cordons en el peu.</p>
<b>Toques actuals</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservació</b>	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de campanes, dotada amb truja de ferro Roses, que està rovellada. Batall antic amb fils d'aram de seguretat. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall.

<b>Protección</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propuestas</b>	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local.
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha del registro</b>	16-09-2020

Información completa: [Crist Rei \(1\) Parròquia de Santa Maria - XALÓ](#)