


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BENEJUZAR
Inmueble	Santuario de Nuestra Señora del Pilar
Dirección	
Ubicación	Torre Oeste
Nombre	Santa Teresita del Niño Jesús (2)
Medidas	Diámetro 50 cm Borde 5 cm Altura 41 cm Peso aproximado 72 kg
Autor campana	ROSAS, HIJO DE MANUEL
Año fundición	1998
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana tiene en el tercio una inscripción con la advocación a la que está dedicada: "SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS". En el medio tiene una inscripción conmemorativa: "EN MEMORIA DE MANUEL / RUIZ-NAVARRO RUIZ". También en el medio tiene la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / HIJO DE / MANUEL ROSAS / TORREDONJIMENO / (JAEN)". Finalmente tiene en el medio pie una inscripción con la fecha de su bendición: "12 DE OCTUBRE DE 1998."</p>
Toques actuales	Voltea de forma automática.
Conservación	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en uno de los vanos de la sala de las campanas. Los ejes de giro no descansan directamente en el muro y se apoyan en unas vigas de hierro. Está mecanizada con motor de volteo continuo y cuenta con badajo atornillado mediante un sistema de fijación rígida. Este sistema es extremadamente peligroso y puede arrancar de golpe la badajera.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	20-04-2017

Información completa: [Santa Teresita del Niño Jesús \(2\) Santuario de Nuestra Señora del Pilar - BENEJUZAR](#)