

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	EXTREMADURA
Municipio	CÁCERES
Inmueble	Concatedral de Santa María
Dirección	
Ubicación	sala de campanas
Nombre	María la mayor (4)
Medidas	Diámetro 112 cm Borde 14 cm Altura 75 cm Peso aproximado 813 kg
Autor campana	LINARES ORTIZ, CONSTANTINO DE (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1909
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana mayor de la torre tiene la inscripción más compleja. En la parte superior dice "SANTA MARIA LA MAYOR DE CACERES. "</p> <p>En el medio, hacia afuera, hay una cruz con pedestal que probablemente estuvo pintada de color blanco.</p> <p>En la parte inferior está la marca de fábrica en monotipo: "CONSTANTINO DE LINARES CONSTRUCTOR MADRID CARABANCHEL BAJO", mientras que debajo se encuentra la información relacionada con el momento de fundición de la campana: "SIENDO PARROCO EL LIC^{DO} D. JOSE ROLDAN MARTIN AÑO DE 1909. SUENO EN DÓ PESO <u>870</u> K. "</p> <p>Puede interpretarse como SIENDO PÁRROCO EL LICENCIADO DON JOSÉ ROLDÁN MARTÍN AÑO DE 1909. SUENO EN DO. PESO 870 KILOGRAMOS. Debe señalarse que el peso ha sido escrito en posterioridad, pues las cifras subrayadas están incisas, así como la doblemente inhabitual referencia a la nota, denominándola además DÓ (acentuada).</p>
Toques actuales	Balanceo y repique mediante electromazo.

Conservación	<p>Badajo pega un poco alto - Electromazo pega bajo.</p> <p>La campana tiene numerosos chorretones de pintura verde del yugo.</p> <p>El badajo, excesivamente grande tanto para la badajera, que puede arrancar en cualquier momento, como para el perfil de la campana, que puede quebrar.</p> <p>Además, el sistema rígido de articulación al badajo tiende a arrancar la badajera, como ha ocurrido en numerosas campanas.</p> <p>En este sentido, el cable de seguridad dispuesto al extremo del badajo, no parece suficiente para aguantar el fuerte tirón en caso de desprendimiento del mismo.</p>
Protección	
Propuestas	<p>Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con las formas locales. El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y pintarse de verde, color tradicional. Los rodamientos deben instalarse sobre soportes empotrados en el muro, de modo que el brazo de madera sea tan largo como el vano de la ventana.</p> <p>Debe limpiarse la campana, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos, así como de una palanca para el posible volteo manual.</p> <p>Igualmente debe dotarse de un electromazo externo para repiques.</p> <p>El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual.</p>
Autores del registro	
Fecha del registro	

Información completa: [María la mayor \(4\) Concatedral de Santa María - CÁCERES](#)