

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	ANDALUCÍA
Municipio	BAEZA
Inmueble	Catedral de la Natividad de Nuestra Señora
Dirección	Plaza de Santa María 23440
Ubicación	sala de campanas
Nombre	Virgen del Alcázar (2)
Medidas	Diámetro 98 cm Borde 8 cm Altura 84 cm Peso aproximado 545 kg
Autor campana	ROSAS, HIJO DE MANUEL
Año fundición	1982
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana tiene una inscripción incisa, realizada a base de pequeños agujeros, que dejan en resalte las letras, donde pone "VIRGEN DEL ALCAZAR MADRE DE LOS CAIDOS DE BAEZA AÑO MCMXXXVI - MAYO DE 1982".</p> <p>Por debajo hay una cenefa formada por grandes flores. Dentro de alguna de ellas están las letras "A" o "N" sin significado aparente.</p> <p>En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal flanqueada por dos cipreses, mientras que a la parte de dentro está la marca de fábrica "FUNDICION HIJO DE MANUEL ROSAS TORREDONJIMENO (JAEN)"</p>
Toques actuales	Solamente volteo mediante motor continuo.
Conservación	<p>Presenta numerosos defectos de fundición. A pesar de tener diferencias mínimas de tamaño con la campana (3), la diferencia sonora es notable.</p> <p>La campana tiene las asas de bronce reforzadas con unas pletinas de hierro adaptadas a la forma, aunque mal atornilladas a la cabeza de la campana. Probablemente los refuerzos se instalaron ante la debilidad de las asas a causa de los defectos de fundición.</p> <p>Los soportes salen mucho del muro, con las consiguientes cargas sobre la fábrica.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propuestas	<p>La campana debe limpiarse, por dentro y por fuera, para recuperar su sonoridad original. Debe ser dotada de un yugo de madera, que asegure la mejor difusión de sus notas. El yugo, de acuerdo con el único antiguo existente, deberá ser pintado de rojo y no de verde. La campana deberá tener tanto un electromazo como un motor de impulsos al lado izquierdo, para permitir un posible volteo manual mediante sogas, al estilo andaluz, en el lado derecho.</p> <p>El badajo no deberá estar fijado rígidamente a la badajera, ya que esta técnica arranca el asa interior. Por el contrario deberá instalarse mediante una doble articulación, que absorba parte del golpe y no lo transmita al asa. También deberá estar dotado del correspondiente ojal para posibles toques manuales.</p>
Autores del registro	LLOP i ÁLVARO, Francesc
Fecha del registro	25-06-2021

Información completa: [Virgen del Alcázar \(2\) Catedral de la Natividad de Nuestra Señora - BAEZA](#)