


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	VALÈNCIA
<b>Inmueble</b>	Convent de Santa Úrsula
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	
	
<b>Descripción</b>	Espadanya moderna de 2 forats, funcional, que substitueix una altra, destruïda a l'enderrocament del convent als anys 50.
<b>Campanas y esquilas</b>	
<b>Toques actuales</b>	Campanes mecanitzades amb electromalls i motors de vol d'impulsos. Estan programats breus vols per a les misses, i toc d'àngelus diari.
<b>Conservación</b>	
<b>Protección</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	ALEUPZ CHELET, Joan
<b>Fecha del registro</b>	11-12-2018

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
--------------	---------	----------	-----	----------	------

Espadanya	<a href="#">Maria (1)</a>		1665	44	49
Espadanya	<a href="#">Santes Maria, Úrsula i Lucrècia(2)</a>	<a href="#">ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA</a>	1948	45	53

Información completa: [Convent de Santa Úrsula - VALÈNCIA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)