


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	VILA-REAL
Inmueble	Capella episcopal del Santíssim Crist de l'Hospital
Dirección	
Coordenadas	39.9346 -0.104433
	
Descripción	L'espadanya està situada als peus del temple parroquial, entre aquest i l'antic edifici conventual. Està organitzada en dos nivells, el primer dels quals té dos finestres paral·leles i el segon una. Totes elles disposen d'arcs de mig punt. Té pocs elements arquitectònics, com ara unes franges a l'altura de la imposta dels arcs i dos pinacles al segon nivell. Està rematada per una creu.
Campanas y esquilas	Té un conjunt de tres campanes. La primera està dedicada a Santa Anna i va ser fosa l'any 1899. Les altres dos són de la foneria Roses d'Atzeneta d'Albaida, adquirides per mitjà de la casa Roses de Castelló (establiment d'articles religiosos però no foneria de campanes) l'any 1954. Estan dedicades a la Mare de Déu del Carme (la mitjana) i el Crist de l'Hospital (la gran).
Toques actuales	Les dos campanes grans es voltegen automàticament.
Conservación	L'estat de conservació de l'espadanya és bo. Les tres campanes estan ubicades en ella i dotades amb truges de ferro. La de les dos grans és de la casa Roses d'Atzeneta d'Albaida i la que té la més xicoteta és de la foneria Manclús. Les dos campanes grans estan mecanitzades amb motor de vol continu. La xicoteta tenia aquest mecanisme, però ha desaparegut i sols queda la corretja i la roda. Les tres disposen de batall lligat i dotat amb cable de seguretat.
Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de les campanes ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. Les campanes s'han de baixar del campanar per netejar-les per dins i per fora, canviant les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional local. Els motors s'han de canviar per altres d'impuls que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar. Les campanes grans es podrien mecanitzar amb electromall monofàsic.

Autores del registro	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha del registro	21-07-2021

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Espadanya	Santa Anna (1)		1899	27	11
Espadanya	Mare de Déu del Carme (2)	ROSES ATZENETA	1954	42	41
Espadanya	Crist del Hospital (3)	ROSES ATZENETA	1954	49	75

Información completa: [Capella episcopal del Santíssim Crist de l'Hospital - VILA-REAL \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)