


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SIERRA ENGARCERÁN
Inmueble	Església de la Immaculada dels Rosildos
Dirección	
Coordenadas	40.2916084 -0.0473116
	
Descripción	
Campanas y esquilas	
Toques actuales	
Conservación	
Protección	La instal·lació de la campana no és tradicional, per tant recomanem la restauració de la campana. El bronze es deu baixar de l'espadanya i netejar-la per eliminar la brutícia que acumula. La truja es deu renovar per altra de fusta de perfil tradicional local. Igualment cal reforçar el batall amb cable de seguretat i canviar els actuals mecanismes de toc per un motor d'impuls i electromall monofàsic.
Propuestas	
Autores del registro	
Fecha del registro	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Espadanya	Immaculada Concepció (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1967	43	46

Información completa: [Església de la Immaculada dels Rosildos - SIERRA ENGARCERÁN \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)