

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	NUÉVALOS
Edificio	Ermita de Nuestra Señora de los Alvares
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	María de los Alvares (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde 6 Altura del bronce 55 Peso Peso aproximado (en kilos)159 kg
Fundidor	BALLESTEROS, PAULINO
Año fundición	1867
	
Descripción	<p>La campana tiene la inscripción habitual en la que se solicita a Nuestra Señora de los Alvares su mediación: "MARIA DE LOS ALVARES RUEGA POR NOSOTROS ? " aunque es más normal anteponer la palabra "SANTA".</p> <p>En el medio una cruz con pedestal a la parte de fuera y dentro una cartela con la marca de fábrica: "BALLESTEROS ME HIZO / AÑO DE 1867" con la Z invertida.</p> <p>Suponemos que este BALLESTEROS, que tuvo una gran producción en Aragón en el último tercio de siglo, sea Paulino BALLESTEROS, ya que hubo muchos fundidores con ese apellido, aunque será la documentación de los contratos la que lo confirme.</p>
Toques	<p>Toques de misas ordinarias y domingos con una soga que une los dos badajos.</p> <p>Repiques de difuntos.</p> <p>Bandeo con palo para fiestas (el palo golpea el yugo y la campana coge gran velocidad)</p>
Conservación, mantenimiento	<p>El yugo de madera es de gran interés y mucho más antiguo que la campana. Su sistema de fijación, mediante cuñas, remite a campanas medievales. La campana presenta numerosas cuñas entre las piezas del yugo para fijarla.</p> <p>El badajo ha sido fijado con una corta y gruesa sirga de acero, que ha sido engrasada, por lo que el interior de la campana está con muchas manchas. Este sistema no es bueno para la conservación tanto del badajo como de la badajera, ya que su hierro es más dulce y por tanto más blando.</p>
Protección	

Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>El yugo de madera debe ser restaurado, conservando en la medida de lo posible todas las partes originales incluidos los herrajes, sustituyendo los cojinetes por rodamientos autocentrados, así como aquellos elementos que exija la seguridad. No obstante las partes sustituidas serán iguales a las originales.</p> <p>El badajo será de las mismas características que el actual, incluido tamaño de la bola y peso.</p> <p>La campana debe balancear, voltear y repicar. Puede ser dotada de un motor de impulsos y de un electromazo, ubicados al lado izquierdo, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales.</p>
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	16-07-2015

Ficha completa de la campana: [María de los Alvares \(2\) Ermita de Nuestra Señora de los Alvares - NUÉVALOS](#)