

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	TOGA
Edificio	Purísima Concepción
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Santísimo Sacramento (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde 8 Altura del bronce 60 Peso Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	CORRAL, PEDRO DEL (ARNUERO)
Año fundición	1803
	
Descripción	Presenta siete asas y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre estos aparece la siguiente inscripción: "???? S.^{MO} ? ? ? SACRA ? ? ? ME?TO ? ? ? A?O ? ? ? DE ? ? ? I 8 0 I I I". Las primeras letras son la abreviación de "SANTÍSIMO". En ella también se podría destacar la partición de la palabra "SACRAMENTO", seguramente con la finalidad de alargar la inscripción por toda la superficie disponible. Además, es interesante la combinación de las numeraciones árabe y romana en el tercio. Así, las el millar, centena y decena corresponden con la primera, mientras que la última unidad está expresada mediante números romanos. A continuación, tiene en el medio una cruz de calvario y esta larga inscripción: "SIENDO R^R. D.^R D.^N / ?PAS?^L ALTET ALCA? / LDE PEDRO CAMPOS / ?REGIDOR JOA?^L CA / MPOS PEDRO DEL / ? ? CORRAL MEHI ? ? / ? ? ZO ? ?". Completa se podría interpretar así: "SIENDO RECTOR DOCTOR DON PASCUAL ALTET ALCALDE PEDRO CAMPOS Y REGIDOR JOAQUIN CAMPOS PEDRO DEL CORRAL ME HIZO". Por último, presenta tres cordones en el medio pie.
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Badajo moderno bien atado. La campana está instalada con yugo de hierro de la fundición Manclús, modelo nuevo, y mecanizada con electormazo y motor de volteo continuo.

Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Además, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Los mecanismos de toque automático se deben de renovar con la instalación de un motor de volteo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	22-05-2022

Ficha completa de la campana: [Santísimo Sacramento \(2\) Purísima Concepción - TOGA](#)