

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BOLBAITE
Edificio	Ermita de Santa Bárbara
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	Nuestra Señora del Carmen (1)
Medidas (cm)	Díámetro (en cm) 41 Borde 4 Altura del bronce 36 Peso Peso aproximado (en kilos)40 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1943
	
Descripción	La campana tiene varios cordones en el tercio, entre los cuales hay cuatro flores. Seguidamente, en el medio, tiene una cruz radiante, un águila de San Juan y una inscripción incisa con la advocación a la cual está dedicada la campana: "N^{TA} S^{RA} DEL CARMEN". En el medio pie tiene el año de fundición en relieve: "? ? AÑO 1943 ?". A continuación aparece una inscripción incisa con el nombre de los padrinos: "PADRINOS {D. JUAN BOADA AMIGO / D^a CARMEN GORDÓN PIQUERES". Justo debajo de esta tiene otra con la posible fecha de bendición o colocación de la campana: "1º MAYO 1943". Aunque no dispone de la marca de fábrica, con seguridad se trata de una campana fundida en el taller de los Hermanos Roses de Silla (Valencia). Elementos como la cruz, al águila de San Juan, las flores, así como la distribución de los cordones son similares a los de otras campanas de tamaño similar que salieron de sus talleres en la misma época.
Toques	Volteo manual desde el interior de la ermita mediante una cadena unida al cigüeñal.
Conservación, mantenimiento	Regular. Está instalada en la espadaña de la ermita con un yugo de hierro de la fundición Manclús y dotada con cigüeñal y cadena para su volteo desde el interior de la ermita. Tiene un badajo atado pero no reforzado con cable de seguridad.

Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe de restaurarse siguiendo el mismo procedimiento que las campanas de la iglesia parroquial. Este incluye bajarla para proceder a su limpieza por dentro y por fuera, así como el cambio del yugo de hierro por otro de madera de perfil tradicional local. También se debe de reforzar el badajo con un cable de seguridad para evitar su caída en caso de rotura.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-09-2020

Ficha completa de la campana: [Nuestra Señora del Carmen \(1\) Ermita de Santa Bárbara - BOLBAITE](#)