

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	IBI
Edifici	Parròquia de la Transfiguració del Senyor
Direcció	
Coordenadess	38.62709 -0.574735
	
Descripció	
Campanes	
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	LLOP i BAYO, Francesc
Data	28-02-2006

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de campanes	El Salvador (4)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940ca	100	579

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Creuer del temple, en terra	Rosari vella		1898	55	96
Sagristia	Campaneta d'eixida de missa		1600ca	20	5
Sala de les campanes (campanar nord)	Rosari nova (1)	RIVERA, CAMPANAS	2004	55	96
Sala de les campanes (campanar nord)	Maria Francisca (2)	ROSES VILA, DOMINGO (BENISSODA)	1828	78	275
Sala de les campanes (campanar nord)	Sagrat Cor de Jesús (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1980	90	422
Sala de les campanes (campanar nord)	El Salvador (4)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2016	97	528
Sala de les campanes (campanar sud)	Campanó de les Hores (A)	CANSECO, ANTONIO (MADRID)	1888	125	697
Torre del rellotge	Timbres de Quarts	CANSECO, ANTONIO (MADRID)	1888	150	1954

Rellotges

Rellotge mecànic (1)	Existent Parat
Autor	CANSECO, ANTONIO (MADRID)
Empresa de manteniment	CANSECO, ANTONIO (MADRID)
Data de construcció	
Descripció	Hi ha un rellotge ben conservat, probablement de CANSECO de 1888 (data indicada en els campanós de ferro), que està fora d'ús.

Información completa: [Parròquia de la Transfiguració del Senyor - IBI \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)