

Colocan zunchos de urgencia al campanario de la iglesia de Albaida para que no se derrumbe

El sobrepeso del templete que lo corona es la causa de su ruina

El mal estado de la torre del campanario de la iglesia de Albaida ha obligado a tomar medidas preventivas "para evitar que se abra por los cuatro costados debido al excesivo peso del templete de la parte superior", según ha manifestado el párroco de la localidad, Jesús Corbí, quien también ha señalado que "ésta es una actuación de urgencia para impedir que la apertura de las grietas del campanario vayan a más".

Estas medidas suponen la instalación de zunchos, abrazaderas metálicas, en el campanario, cuya altura es de 40 metros, hasta que se lleven a cabo las actuaciones propias de restauración "que se realizarán en cinco o seis meses".

La instalación de las abrazaderas se realizará dentro de, aproximadamente, quince días, puesto que la Conselleria de Cultura aún no ha aprobado definitivamente el proyecto de restauración de esta torre, que data del siglo XVIII y la adjudicación de los trabajos de rehabilitación.

Pero sí "se ha aprobado la subvención, para trabajar en la torre del campanario. Para ello, la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Conselleria de Cultura aportará 31 millones de pesetas", ha asegurado el párroco.

Jesús Corbí también ha indicado que el proyecto de las obras de restauración está en su última fase de elaboración y que después, éstas tendrán que ser subastadas para que las ejecute una empresa constructora.

El andamio para poder colocar las abrazaderas ya ha sido instalado.

Asimismo, fuentes del Arzo-



FOTO P. CATALA

Los andamios necesarios para las obras acaban de colocarse.

bispado de Valencia, han informado de que también está previsto desmontar el remate o templete de la parte superior donde se encuentra el reloj y dos de sus campanas.

Jesús Corbí, párroco de la localidad, ha indicado que se llevará a cabo un reforzamiento integral del campanario, además de la re-

paración de las bóvedas de la escalera interna, una limpieza externa, aunque también se repondrán las piezas de piedra que le faltan a la torre, "puesto que le falta alguna cornisa, aunque fundamentalmente en estas obras el principal problema es de estructura".

Jesús Corbí ha señalado que

desde hace "dos años estamos peleando para que se arregle el campanario".

En esas fechas se cayó uno de los muros interiores y el año pasado tuvieron que descender seis campanas de la torre e instalarlas en la plaza mayor para evitar peligro de derrumbamiento.

Ana Garrido