

CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ
DIRECCIÓ GENERAL DE POLITICA LINGÜÍSTICA I PATRIMONI
CULTURAL VALENCIÀ

ATT. DEL DIRECTOR GENERAL

Valencia a 25 de octubre de 2005

Señor Director:

En años anteriores y por la Consellería de Cultura se ha restaurado la torre de esta Real Iglesia incluyendo los trabajos de restauración de las campanas. Debido a estas obras de restauración y por vicios ocultos, la campana pequeña se ha roto y la grande no puede voltear, por lo que nos vemos reducidos a dos campanas cuando en el campanario tenemos cuatro.

Por lo que solicito a su Dirección General que concluya la restauración reparando los desperfectos producidos por ésta y solucione los problemas de las campanas pequeña y mayor para que podamos disfrutar de los toques tradicionales en este templo del casco histórico de Valencia.

Adjunto presupuestos por empresa especializada para la reparación de estas deficiencias.

Sin otro particular, atentamente,

D. JOSÉ MÁXIMO LLEDÓ LÓPEZ-COBO
REAL IGLESIA EL SALVADOR
C/ TRINITARIOS, N° 1 46003 VALENCIA