


| | |
|---|---|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | ARAGÓN |
| Municipio | AGÜERO |
| Edificio | Parroquia de San Salvador |
| Dirección | Calle la Fuente, 1 22808 |
| Localización | Sala de campanas |
| Nombre | Quiteria (1) |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 57 Borde 5 Altura del bronce 50 Peso Peso aproximado (en kilos)107 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1853 |
|  | |
| Descripción | <p>La campana tiene una simple inscripción "SA?TA ? QUITERIA ? ORA ? PRO?OBIS ? A?O ? I853 ? " que debieron escribir "SANCTA QUITERIA ORA PRO NOBIS ANNO 1853", con una expresión tomada de la letanía de los santos, y que significa SANTA QUITERIA RUEGA POR NOSOTROS AÑO 1853.</p> <p>La campana tiene una cruz con pedestal, a la parte exterior, y no figura el nombre de su fundidor, que debió de ser uno de aquellos ambulantes que iban cada verano por diversos lugares a fundir en el sitio las campanas rotas o nuevas. Esta campana fue fundida junto a la otra pequeña.</p> |
| Toques | No se usa |

| | |
|------------------------------------|--|
| Conservación, mantenimiento | <p>En la restauración de 2023, realizada por RELOJES MONUMENTALES & CAMPANAS 2001, se ha dotado de yugo nuevo, herrajes nuevos y rodamientos autocentrados, ya que los cojinetes de madera originales eran irrecuperables.</p> <p>La campana presenta un problema grave, que no fue resuelto en la restauración: su asa badajera, en vez de ser perpendicular a la triple asa de sujeción, como es habitual en nuestras campanas, es paralela, de modo que al instalar la campana de modo tradicional y seguro (la triple asa perpendicular a los ejes de volteo) igualmente la badajera está perpendicular, lo que dificulta el atado del badajo y el movimiento de éste. Posiblemente debieron sustituir la badajera como se hizo con las dos campanas mayores; en estos momentos el atado del badajo debe adaptarse a esa situación.</p> <p>No obstante, y por diversos motivos, esta campana no entra en la actualidad ni en los toques de misa festivos ni en los bandeos, por lo que su instalación es menos relevante. Fijada con un gancho metálico removible fijado al muro para evitar el balanceo durante el repique.</p> |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un inmueble protegido (BIC) |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 12-08-2023 |

Ficha completa de la campana: [Quiteria \(1\) Parroquia de San Salvador - AGÜERO](#)