

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	FORMENTERA DEL SEGURA
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Purísima Concepción
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de las campanas
<b>Nombre</b>	<b>San Miguel (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 35   Borde 3   Altura del bronce 30   Peso Peso aproximado (en kilos)25 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Año fundición</b>	1966
	
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene en primer lugar una inscripción en el tercio con la advocación a la que estaba dedicada: "? ? SAN MIGUEL ?". Seguidamente, ya en el medio, está la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". Finalmente tiene otra inscripción en el medio pie con el nombre del pueblo y el año de fundición: "? ? FORMENTERA DEL SEGURA AÑO 1966 ? ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Como no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no indicaban la procedencia. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40.</p>
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de las Sala de las Campanas. Cuenta con un yugo de hierro con cigüeñal. Está mecanizada con un motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Tiene un badajo atado pero no está reforzado mediante un cable de seguridad.

<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	17-03-2017

Ficha completa de la campana: [San Miguel \(1\) Parroquia de la Purísima Concepción - FORMENTERA DEL SEGURA](#)