

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ANDILLA
<b>Edificio</b>	Iglesia de Santa Paula de la Pobleta
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de las campanas
<b>Nombre</b>	<b>Santa Paula (4)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 56   Borde 6.5   Altura del bronce 44   Peso aproximado (en kilos)102 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
<b>Año fundición</b>	1941
	
<b>Descripción</b>	Tiene en el tercio una cenefa y una guirnalda con triángulos decorados. En el medio tiene una cruz, una cabeza con desplandores y esta inscripción con la advocación a la que está dedicada, el del núcleo, el municipio y el año de fundición: "SANTA PAULA/ - POBLETA- / ANDILLA 1941". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. También en el medio está la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA".
<b>Toques</b>	Repique y volteo manual. Repique automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación es bueno. Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de madera de perfil tradicional valenciano. Tiene una y un badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad. Además presenta un cable al badajo para repararla desde los pis de la torre.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

<b>Propuestas</b>	La campana está empezando a romperse por el labio. Por este motivo será necesaria su refundición. La nueva debe de ser dotada con el yugo de la campana actual. El electromazo se debe de cambiar por otro monofásico.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	06-08-2019

Ficha completa de la campana: [Santa Paula \(4\) Iglesia de Santa Paula de la Pobleta - ANDILLA](#)