


<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ARGELITA
<b>Edificio</b>	Parroquia de Santa Ana
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Rosario (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 54   Borde 5   Altura del bronce 45   Peso Peso aproximado (en kilos)91 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Año fundición</b>	1943
	
<b>Descripción</b>	Carece de asas porque fueron serradas en la segunda mitad del siglo XX, aunque seguramente fueran simples por el peso estimado de la campana. Tiene en el tercio dos grupos de os cordones y esta inscripción entre ellos: "? REGINA SACRATISSIMI ROSARII ORA PRONOBIS". Esta contiene una de las letanías lauretanas y en español se traduce: "REINA DEL SANTÍSSIMO ROSARIO RUEGA POR NOSOTROS". En el medio tiene una cruz y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H <sup>NOS</sup> SILLA (VALENCIA)". También lleva esta inscripción: "SIENDO CURA ECONOMO / D. VICENTE CASTELL MAIQUES / ALCALDE / D. MANUEL MONTINS IBAÑEZ / JEFE LOCAL DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S. / D. HIPOLITO BENECE GUILLAMON". Además, en el lateral que queda tiene una representación del águila de San Juan. En el medio pie lleva dos grupos de dos cordones y otra inscripción entre ellos: "REFUNDIDA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 1943 A EXPENSAS DE LOS FELIGRESES HIJOS Y DESCENDIENTES DE ARGELITA.". Por último, en el pie tiene tres cordones.
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.

<b>Conservación, mantenimiento</b>	Badajo antiguo, atado y con cable de seguridad. Se encuentra instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro, que parece de Campanas Quintana, y está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo. Dispone de badajo atado y dotado con cable de seguridad. El lado interior está extremadamente sucio por la acumulación de excrementos de las palomas.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Además, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Los mecanismos de toque automático se deben de renovar con la instalación de un motor de volteo por impulsos.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	22-05-2022

Ficha completa de la campana: [Rosario \(2\) Parroquia de Santa Ana - ARGELITA](#)