

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	VILLAHERMOSA DEL RIO
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de las campanas
<b>Nombre</b>	<b>San Bartolome (4)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 100   Borde 10   Altura del bronce 85   Peso Peso aproximado (en kilos)579 kg
<b>Fundidor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Año fundición</b>	1943
	
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene una inscripción en el tercio con el nombre de la población y el año de fundición: "? ? VILLAHERMOSA DEL RIO AÑO 1943 ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. En el medio tiene una cruz, un escudo nacional y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H<sup>NOS</sup> / SILLA (VALENCIA)". También en este espacio otra inscripción indica la advocación a la que está dedicada: "SAN / BARTOLOME". En el medio pie tiene cuatro flores.</p>
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está en buen estado de conservación, situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con un yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grao de Valencia. Está motorizada con electromazo monofásico y motor de volteo continuo. Tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local y el motor por otro de impulsos que facilite los toques manuales e imite aproximadamente la forma tradicional de tocar.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	08-02-2020

Ficha completa de la campana: [San Bartolome \(4\) Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora - VILLAHERMOSA DEL RIO](#)