

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CANTABRIA
Municipio	SANTANDER
Edificio	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	Gloriosa Santa María (7)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 123 Borde 12 Altura del bronce 100 Peso aproximado (en kilos)1077 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1999
	
Descripción	<p>La campana, como todas sus hermanas, tiene similares inscripciones, en las que se diferencian únicamente, la dedicación y el número de serie de la campana. En esta dice en la parte superior exterior " # AÑO 2000 # " y por debajo, inciso, " # A Mons. Jose Vilaplana Blasco # ".</p> <p>En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal. A la derecha hay una custodia y en el centro dice " # GLORIOSA SANTA MARIA # " / "IUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" (JUBILEO. CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE. AÑO DEL SEÑOR 2.000) / "DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín".</p> <p>A la izquierda está la marca de fábrica, en monotipo, y por debajo una pequeña inscripción incisa: "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / " # Abel Portilla # / Me fecit / 2000 / N° 116 / (Cigüeña)</p>
Toques	Volteo con motor de impulsos - Repique con electromazo
Conservación, mantenimiento	La campana está cubierta por la parte interior de la torre de excrementos de palomos, que dificultan su lectura y afectan tanto a su sonoridad como a su conservación. El electromazo pega bajo.
Protección	

Propuestas	A medio plazo debería sustituirse el yugo por uno que tuviese los soportes de los rodamientos empotrados en el muro, para aumentar la seguridad del conjunto.
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [Gloriosa Santa María \(7\) Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - SANTANDER](#)