

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	VALLADOLID
<b>Edificio</b>	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Cuartos menor (5)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 56   Borde 7,5   Altura del bronce 45   Peso aproximado (en kilos)102 kg
<b>Fundidor</b>	TERRAILLON, L.; PETITJEAN, J.
<b>Año fundición</b>	1920ca
	
<b>Descripción</b>	Suponemos que la campana, como su compañera de cuartos, lleva por la parte exterior la marca de fábrica, no documentada: "ANCIENS ETABLISSEMENTS / PAUL ODOBAY FILS / L. TERRAILLON ET J. PETITJEAN SUCESSEURS / HORLOGERS - MECANICIENS / MOREZ-DU-JURA", que corresponde a la empresa instaladora del reloj.
<b>Toques</b>	Toque de los cuartos del reloj, mediante mazo externo por gravedad.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Mazo exterior por gravedad en uso. Campana fija para el toque de los cuartos del reloj. Bastante sucia y difícilmente accesible por encontrarse tras la malla de protección de aves.
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
<b>Propuestas</b>	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. El yugo de madera debe ser repuesto, es decir una viga de madera convenientemente calculada y protegida, que aisle la campana de toda la estructura metálica que la rodea y que modifica radicalmente su sonoridad. El toque debe realizarse única y exclusivamente mediante el mazo exterior por gravedad, y quedando separado de la campana tras el toque. En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo. Tampoco debe utilizarse para otro toque que no sean los cuartos, preferentemente de día y de noche.

<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	14-09-2005

Ficha completa de la campana: [Cuartos menor \(5\) Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - VALLADOLID](#)