Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ZAMORA
Edificio	Iglesia de San Claudio de Olivares
Dirección	
Coordenadass	41.497639 -5.755139



Descripción

En 1910 recibió una notable reparación, al habér sido rehechos los muros occidental y meridional y las bóvedas de la capilla mayor. Esta obra, llevada a cabo por el contratista Francisco Nieto Martín, según proyecto de Joaquín de Vargas y Aguirre supuso también que se levantara también sobre el muro de poniente una espadaña de ladrillo y se cubriera la nave con una sencilla armadura.? Medio siglo después de haber sido declarada monumento nacional, se restauró concienzudamente en su totalidad, eliminándo postizos y cales que la afeaban, devolviendo al muro norte su altura original, rebajando el terreno que la circunda medio ocultándola y urbanizando el entorno con esmero. WIKIPEDIA (25-04-2018)

	2018)
Campanas	
Toques actuales	
de campanas	
Conservación,	
mantenimiento	
Protección	BIC - Monumento (03-06-1931) RI-51-0001016
Propuestas	
Autores de la	
documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Esquila (1)	QUINTANA, CAMPANAS	1979	57	107

Espadaña	Esquila, San Ildefonso (2)	LINARES ORTIZ, CONSTANTINO DE (CARABANCHEL BAJO)	1923	68	182
----------	-------------------------------	--	------	----	-----

Información completa: Iglesia de San Claudio de Olivares - ZAMORA (CASTILLA Y LEÓN)