

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	SALINAS
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Antonio Abad
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadass</b>	38.51992177292661 -0.9128116264880443
	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
<b>Fecha</b>	30-01-2000

### Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

	<a href="#">Campana</a>	<a href="#">ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA</a>	1946		<b>90</b>
	<a href="#">Campana</a>	<a href="#">ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA</a>	1946		<b>159</b>
	<a href="#">Campana</a>	<a href="#">ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA</a>	1946		<b>232</b>
	<a href="#">Campana</a>	<a href="#">ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA</a>	1949	51	<b>100</b>

### Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Señalera (0)</a>	<a href="#">PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)</a>	2000	30	16
	<a href="#">Juan Pablo II (1)</a>	<a href="#">PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)</a>	2000	40	37
	<a href="#">San Juan (2)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1986	50	72
	<a href="#">San Antonio Abad (3)</a>	<a href="#">ROSES ATZENETA</a>	1965	60	125
	<a href="#">Virgen del Rosario (4)</a>	<a href="#">ROSES ATZENETA</a>	1965	70	199

Información completa: [Parroquia de San Antonio Abad - SALINAS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)