

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	OAXACA
<b>Municipio</b>	TEOTITLÁN DEL VALLE
<b>Inmueble</b>	Templo de Nuestra Señora de la Natividad (Preciosa Sangre de Cristo)
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Torre Sur
<b>Nombre</b>	<b>Campana San José (1)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 50 cm   Borde 0 cm   Altura cm   Peso aproximado 72 kg
<b>Autor campana</b>	SÁNCHEZ, ANDRÉS
<b>Año fundición</b>	1922
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>La campana, que debió ser en su origen una esquila (tres asas en línea en la corona, decoración principal - San José) perpendicular a las asas, y al otro lado la marca de fábrica, es de notable interés, no solo por su buen acabado sino por sus decoraciones e incluso la poco usual marca de fábrica.</p> <p>Se ha documentado casi completamente. En la parte superior dice "... 2 DE 1922. ? ? ..." es decir falta el mes, pero tenemos el año.</p> <p>En el medio, a la derecha (que correspondería a la parte exterior de una esquila) está la imagen en relieve de San José, probablemente. A la parte exterior y a la parte interior hay sendas decoraciones vegetales (que corresponderían a los lados de la esquila) mientras que a la izquierda (es decir a la parte interior, bien visible) la marca de fábrica, seguramente en monotipo: "FUNDICION / DE / ? ANDRES -- SANCHEZ ? / OAXACA. "</p> <p>En la parte baja pone "SAN JOSE RUEGA POR TUS SIERVOS. " La expresión SIERVOS es poco habitual en campanas y esquilas, y podría indicar una cofradía o asociación religiosa dedicada a San José.</p> <p>A pesar de pequeñas fracturas, que seguramente afectan a su sonido, esta campana debe ser conservada.</p> <p>Medidas aproximadas.</p>
<b>Toques actuales</b>	
<b>Conservación</b>	Cuelga de una U metálica que ha desgastado el asa central. Badajo de fierro. Presenta pequeñas grietas horizontales en (00) que seguramente afectan al sonido.
<b>Protección</b>	Bien federal. A causa de tener más de 100 años, y ser campana de fundidor reconocido, no debe ser refundida.
<b>Propuestas</b>	La campana debería colgar de la viga de madera mediante un amarre tradicional semirrígido, que dañaría menos el asa central y permitiría tocar con más seguridad. Del mismo modo debería colocarse de manera que la imagen protectora del santo estuviera hacia el exterior y la marca de fábrica al interior, es decir perpendicular a como se encuentra ahora.
<b>Autores del registro</b>	MAGAÑA, Fanny
<b>Fecha del registro</b>	21-07-2025

Información completa: [Campana San José \(1\) Templo de Nuestra Señora de la Natividad \(Preciosa Sangre de Cristo\) - TEOTITLÁN DEL VALLE](#)

PDF (19-05-2026)