

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	MORELOS
Municipio	JOJUTLA DE JUÁREZ
Inmueble	Presidencia Municipal de Jojutla
Dirección	
Coordenadas	18.616832495481 -99.18099781651085
Descripción	La Presidencia Municipal de Jojutla fue severamente afectada por los sismos de 2017 que obligaron a trasladar provisionalmente los servicios a otro inmueble de la ciudad. La parte superior, incluyendo la caseta del reloj, desaparecieron, aunque permaneció en pie la estructura metálica de la que penden sus tres campanas.
Campanas y esquilas	
Fotos	2
Toques actuales	
Conservación	
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	GARCITAPIA, José Luis / GOOGLE MAPS
Fecha del registro	01-11-2017

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Estructura metálica	Campana de cuartos menor (A)		1880ca		
Estructura metálica	Campana de cuartos mayor (B)		1880ca		
Estructura metálica	Campana de horas (C)		1880ca		

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Fecha construcción	1880ca

Descripción	En 2008 estaba en servicio. El inmueble fue muy seriamente afectado por los sismos de 2017 desapareciendo la caseta del reloj, la maquinaria y la carátula. Desconocemos su estado de conservación actual (2023). La estructura metálica de las tres campanas, la una sobre la otra, permaneció tras el sismo.
--------------------	---

Información completa: [Presidencia Municipal de Jojutla - JOJUTLA DE JUÁREZ \(MORELOS\)](#)

PDF (20-06-2026)