

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ZULIA
Municipio	MARACAIBO
Edificio	Capilla filial de Santa Ana
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Santa Ana (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 4,5 Altura del bronce 36 Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	ASTILLERO NACIONAL
Año fundición	1912
Descripción	La campana presenta dos sencillas inscripciones en español, una en el tercio tallada en (00-03) que dice así: “ASTILLERO NACIONAL” deducimos que se puede tratar del fundidor de la campana, aunque no presente más datos, además, la frase se repite en su campana gemela de la sala; en el medio pie figura, ocupando toda la circunferencia, en letras muy grandes para el tamaño del instrumento el nombre y año de fundición: “* SANTA ANA AÑO DE * 1912 * *”, donde debieron haber escrito "SANTA ANA AÑO DE 1912". Los separadores, que nosotros colocamos como * son en realidad estrellas de cinco puntas.
Fotos	31
Toques	Repique manual con el badajo.
Conservación, mantenimiento	Bastante sucia de polvo. Presenta manchas antiguas de excremento de paloma y manchas de gotas de pintura. Tiene unas cuantas fisuras en el medio pie y pie quizás a causa de las protecciones que la retienen. Hundimiento en el interior, en el medio pie, puede ser un defecto de fundición. Numerosos defectos de fundición. Los puntos de percusión bastante desgastados. El badajo de la campana es demasiado corto, por lo que fue desplazado hacia abajo de manera que pega en el punto correcto, aunque el sonido es limitado por el trancamiento de las protecciones; para el momento de la documentación se encontraba instalado de manera que pegaba a la mitad del bronce, como siempre lo ha hecho. Falsa badajera.
Protección	Está protegida por encontrarse en un Patrimonio Histórico Nacional (PHC)
Propuestas	
Autores de la documentación	SILLIÉ, Allan
Fecha	23-07-2011

Ficha completa de la campana: [Santa Ana \(1\) Capilla filial de Santa Ana - MARACAIBO](#)

PDF (12-09-2026)