

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	VILLAMAYOR DE GÁLLEGO
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	C. Iglesia Baja, 8 50162
Localización	Sala de campanas
Nombre	La María, de las horas (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 91 Borde 9,5 Altura del bronce 76 Peso aproximado (en kilos)436 kg
Fundidor	CARESA S. L.
Año fundición	1999
Descripción	Aunque dedicada a Santa Bárbara, el nombre tradicional de esta campana era "La María". Aparentemente la campana tiene la habitual inscripción de las letanías con el orden cambiado, ya que pone entre cuatro cordones y dos hojas de acanto: "ORA PRO NOBIS SANTA BARBARA AÑO 1999", en cuenta del habitual: "SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS" (si está en latín) o "SANTA BARBARA RUEGA POR NOSOTROS" si se escribe en español. En el medio y al exterior presenta una imagen de la Inmaculada venerada por dos ángeles. Al interior dispone de la marca de fábrica vallisoletana: "Caresa / campanas". En el medio pie hay tres cordones.
Fotos	8
Toques	Ángelus. Da el toque de misa en medio bando, (80 +1, 80 +2 y 80 +3). Da las horas sin repetición.
Conservación, mantenimiento	La campana ha sido dotada de yugo de chapa de hierro que deforma su sonoridad. El yugo tiene además perfil valenciano, muy diferente del habitual en Aragón. Dotada de motor de impulsos, se toca a medio bando para las señales de las misas. Esta forma de tocar corresponde, en Aragón, a ciertos toques de difuntos, y de ningún modo a las misas (que podrían tocarse a medio bando exclusivamente con el Címbal, que habitualmente no estaba ubicado en la torre sino encima de las cubiertas) Además, en cuenta de estar ubicada sobre la potente estructura tradicional de vigas de madera, ha sido dotada de una nueva estructura interior, que limita aún más el limitado espacio interior, modificando la altura de la campana (más baja) y por tanto aún más su sonoridad. Campana dotada de badajo interior. Este badajo carece de cables de seguridad en caso de rotura. Además, el badajo está descolgado, pegando en la parte alta de la bola y aumentando así el riesgo de rotura de la campana.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	15-09-2012

Ficha completa de la campana: [La María, de las horas \(4\) Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - VILLAMAYOR DE GÁLLEGO](#)

