

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	METROPOLITANA DE SANTIAGO
Municipio	SANTIAGO DE CHILE
Edificio	Catedral Metropolitana de la Asunción de Santa María
Dirección	
Localización	Sala superior de campanas, torre sur
Nombre	Campana (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 52 Borde Altura del bronce 37 Peso aproximado (en kilos)81 kg
Fundidor	SIERRA, MIGUEL DE (SANTIAGO DE CHILE)
Año fundición	1832
Descripción	La campana posee una epigrafía consistente en cordones decorativos, sin llegar a presentar información respecto al año de fundición, fundidor, dedicatorias u otros datos relevantes. No obstante, es dable suponer su fabricación a Miguel de Sierra, pues el libro de cuentas de 1833 señala la existencia de dos nuevas campanas para la torre de la Iglesia. Muy posiblemente se trate de esta y la campana nro. 2, ambas obras del mencionado fundidor
Fotos	6
Toques	No se toca
Conservación, mantenimiento	La campana cayó al suelo de la sala durante el terremoto de 2010, sin que llegara a romperse. Presenta una pequeña fisura (al parecer un defecto de fundición), que no afecta sustancialmente la sonoridad - La campana fue limpiada y barnizada en 2015, como errada medida de protección del bronce
Protección	
Propuestas	Debiera restituirse el sistema de toque, a fin de poder realizar toques manuales - Debiera retirarse la capa de barniz
Autores de la documentación	SATO, Eduardo
Fecha	20-11-2016

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Catedral Metropolitana de la Asunción de Santa María - SANTIAGO DE CHILE](#)

PDF (26-06-2026)