

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	MUTXAMEL
Edifici	Parròquia de El Salvador
Direcció	Carrer Francisco Sala Marco, 2 03110
Localització	Sala de les campanes
Nom	Salvador (5)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 125 Vora Altura del bronze 95 Pes aproximat (en quilos)1131 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1941
Descripció	Les anses estan decorades amb figuracions d'animals. Al terç trobem, entre cordons, tres querubins i la següent inscripció amb el nom del poble i la data de fosa: "MUCHAMIEL AÑO 1941". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Al mig trobem una creu amb pedestal, un anagrama de Jesús i la marca de fàbrica (que rodeja l'Escut Nacional): "C ^{TRS} ROSES HERMANOS / SILLA (VALENCIA)". També al mig té una simple inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "SALVADOR". Al mig peu i peu trobem diverses sanefes amb motius vegetals.
Fotos	17
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació és regular, però millor que l'any 1995. Està ubicada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro Manlús (pintada de color roig) i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Una part dels ferratges són nous. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeti el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	18-03-2017

Fitxa completa de la campana: [Salvador \(5\) Parròquia de El Salvador - MUTXAMEL](#)